

# VEITH

*Die Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG ist ein inhabergeführtes mittelständiges Unternehmen im Bereich Werkzeug-, Formen- und Vorrichtungsbau, sowie der Stanzteilefertigung. Seit 1948 fertigen wir am Standort Öhringen qualitativ hochwertige Produkte für den weltweiten Markt.*

## **Ausbildung zur/zum Maschinen- und Anlagenführer /-in**

### **Berufsbild:**

Maschinen- und Anlagenführer/-innen bedienen und warten Produktionsmaschinen fachgerecht. Sie stellen die Maschinen ein, führen Reinigungsarbeiten aus und nehmen den Austausch von Verschleißteilen an den Maschinen vor. Durch die Überwachung des Maschinenlaufes können sie Funktionsstörungen frühzeitig erkennen und kleinere Störungen beheben. Darüber hinaus führen sie Kontrollen an den gefertigten Teilen durch. Die Maschinen- und Anlagenführer/-innen sind letztlich die Allrounder an der Maschine.

### **Ausbildung:**

Maschinen- und Anlagenführer/ -in ist ein anerkannter Ausbildungsberuf. Die duale Ausbildung dauert 2 Jahre. Bei Veith beginnt die Ausbildung mit dem Besuch der 1-jährigen Berufsfachschule Metall. Der erfolgreiche Besuch wird auf die Ausbildungszeit angerechnet, das heißt, die Auszubildenden beginnen die Ausbildung im Betrieb mit dem 2.Ausbildungsjahr.

### **Ihr Profil:**

- mindestens ein Hauptschulabschluss
- technisches Verständnis und handwerkliches Geschick
- systematische Arbeitsweise und Zuverlässigkeit

Wir bieten Ihnen eine fundierte Ausbildung in einem wachsenden Familienunternehmen mit persönlicher Atmosphäre.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Senden Sie diese bitte per Post oder gerne auch per Mail an die unten genannte Adresse:

A.K. Veith GmbH & Co. KG  
z.Hd. Herr Hannes Pfledderer  
Verrenberger Weg 1  
74613 Öhringen

[karriere@veith-kg.de](mailto:karriere@veith-kg.de)